



# Návod k použití

**Řetězové vázací prostředky pevnostní tř. 8  
a s zvýšenou pevností tř.10,12**





## 5. ÚDRŽBA

### 5.1. PROHLÍDKA

Během používání jsou vázací řetězy vystaveny podmínkám, které mohou mít vliv na jejich spolehlivost a tím i na bezpečnost zdvívání. Proto je nezbytné zajistit, aby vázací řetězy byly během používání neustále bezpečné. Prohlídka je vizuální kontrola stavu vázacího řetězu sloužící ke zjištění zjevného poškození, které by mohlo ovlivnit jeho způsobilost k použití.

#### 5.1.1. Vyřazení vázacího řetězu

Vázací řetěz musí být vyřazen z provozu a poslán na přezkoušení, které provádí kompetentní osoba, pokud se vyskytnou následující vady:

- značení vázacích řetězů je nečitelné (identifikační údaje, nosnost), nebo úplně ztráceno identifikační štítek
- deformace spojovacích součástí
- protážení řetězu - vázací řetěz se protáhne, pokud se změní délka článků řetězu nebo je nedostatečná volnost mezi články nebo nezanedbatelný rozdíl délek pramenů u vícepramených vázacích řetězů
- opotřebení - opotřebení způsobené kontaktem s jinými předměty se obvykle projevuje na vnější rovné ploše článku, kde je jasné viditelné a snadno ho lze změřit. Opotřebení mezi sousedícími články je skryté. Řetěz je třeba uvolnit a sousedící články otocit tak, aby se odkryla vnější plocha každého článku. Dovolené opotřebení mezi články je do 90% jmenovité tloušťky (dn), která je dána jako střední hodnota ze dvou na sebe kolmých měření průměrů (d1) a (d2).
- záfezy, vruby, rýhy, trhliny, nadměrná koruze, změna zabarvení vlivem teploty, ohnuté nebo zkroucené články nebo jakékoli jiné vady
- příznaky "otevření" háků, tzn. jakékoli nezanedbatelné zvětšení rozevření v místě špičky nebo jiné druhu deformaci v dolní dosedací části. Rozevření v místě špičky nesmí překročit 10% jmenovité hodnoty, nebo musí být takové, aby pokud je použita bezpečnostní pojistka, se tato nejdříslila.

### 5.2. PŘEZKOUSHENÍ


Přezkoušení je vizuální kontrola prováděná kompetentní osobou doplněná (pokud je to potřebné) o další opalbení, jako např. nedestructivní defektoskopická zkouška na trhliny. Při tříletém přezkoušení musí provádět kompetentní osoba v intervalech nepřekračujících 12 měsíců. Tento interval bude kratší, když je to považováno za nezbytné s ohledem na provozní podmínky. Při tříletém přezkoušení se navíc provede nedestructivní defektoskopická zkouška na trhliny. Tuto kontrolu lze objednat u dodavatele. O výsledku přezkoušení je nutné provést záznam do provozní dokumentace vázacího řetězu. Vázací řetěz je potřebné před přezkoušením důkladně očistit tak, aby nebyl od oleje, nečistot a různých materiálů. Je zakázáno řetěz opalovat plamenem, máčet v kyselinách, nebo použít metodu, která může zakrýt trhliny nebo povrchové vady. Při odpovídajícím osvětlení je pak vázací řetěz v celé délce přezkoušen na opotřebení, deformace nebo vnějšího poškození.

### 5.3. OPRAVA VÁZACÍHO ŘETĚZU

Menší vady jako záfezy a rýhy mohou být odstraněny opatrným obroušením nebo opilováním. Po opravě musí povrch přecházet plynule do výchozího materiálu bez ostrých přechodů. Odstranění vad nesmí snížit tloušťku materiálu v daném místě o více než 10%. Trhliny a podobné vady nesmí být opravovány navážováním. Je zakázáno spojovat články řetězu šroubem nebo drátem.

#### 5.3.1. Oprava montovaných vázacích řetězů

Opravovat vázací řetěz montované může jen výrobce, nebo osoba, která má nezbytné znalosti a je schopna posoudit, zda je oprava možná s ohledem na bezpečnost vázacího řetězu. Je-li vadný řetězový článek, je nutné vyměnit celý řetězový úsek v daném pramenu vázacího řetězu. Součástí vázacího řetězu, které mají trhliny, jsou zkroucené, nebo silně zkorodované, je nutné vyměnit. K výměně všech součástí vázacího řetězu, lze použít jen originální díly a opatřených certifikátem výrobce. Cépy montovaných dílů musí být vždy zajištěny proti vypadnutí zajišťovacím pružným kolkem. Montáži originálních dílů se zamezí zájemné dílů s různou nosností.



#### 5.3.2. Oprava svařovaných vázacích řetězů

Opravovat svařované vázací řetězy může jen výrobce a to odporovým svařováním na tupo nebo odtavením. Články, které byly při opravě do vázacího řetězu nově vloženy, musí být tepelně zpracovány, pak se musí tyto i všechny ostatní části řetězu ovlivněné tepelným zpracováním podrobit zkoušce zkušební silou (sílami) MPF1 až MPF4 a následně prohlédnuty kompetentní osobou.

### 6. LIKVIDACE VÁZACÍHO ŘETĚZU

Opotřebované a vyřazené vázací řetězy se likvidují jako běžný kovový odpad ve sběrných druhotných surovin (dle zákona 125/97 sb. klasifikace odpadu "O" - ostatní).

Tabulka 1. - nosnosti vázacích řetězů v tunách (bezpečnost 1:4)

#### 4.4.2. Vázání na smyčku

Prameny vázacího řetězu jsou provlečeny nebo podvlečeny pod břemennem a vázací část je zpětně zaháknut nebo provlečena do řetězu. Tento způsob může být použit tam, kde nejsou k dispozici úchytné body a má tu dodatečnou výhodu, že prameny vázacího řetězu břemenu zároveň svazují. Při vázání na smyčku musí být nosnost vázacího řetězu snížena na 80% nosnosti vyznačenou na štítku. To neplatí pro vázací řetěz nekonvenční, u něhož je již snížená nosnost vyznačena na štítku. Maximální nosnost řetězů byla určena na základě namáhání jednotlivých pramenů řetězu v přímém tahu, tzn., že nebyly vedeny přes hrany. Při zatížení hran je třeba použít ochrany k zamezení poškození (správné a špatné použití viz obr.).


Vázání na smyčku



#### 4.4.4. Omotání a smyčka nebo omotání a podvlečení

Tyto způsoby jsou odvozeny od vázání dle 4.4.2., umožňují vyšší bezpečnost při zdvívání uvolněných svazků dodatečným omotáním řetězu okolo břemene. Pokud u dvou nebo vícepramenných vázacích řetězů je použito vázání na smyčku nebo omotání, musí se dbát na to, aby:

- jestliže nemá působit na břemene kroužicí moment, má být omotání ve stejném smyslu;
- jestliže se má zabránit rotaci břemene nebo jeho bočnímu otáčení při jeho prvním zvednutí, tak (alespoň jeden pramen) má být omotán v obráceném smyslu.



: Vázání omotáním a smyčky nebo omotáním a podvlečením


#### 4.4.6. OSTRÉ HRANY

Tam, kde řetěz přichází do styku s břemennem, doporučujeme použíti ochranných podložek k ochraně řetězu nebo břemene nebo oboují. Ostré hrany tvrdého materiálu mohou ohnout nebo poškodit články řetězu, nebo o napak řetěz může poškodit břemeno následkem velkého tlaku v místě styku. Ostré hrany břemene musí být vždy chráněny např. dřevěnými špalky. Za ostrou hranu u břemene je považováno, je-li její polomér "r" menší než průměr řetězového článku "d". U sportovních případů je lépe zvolit vázací řetěz s větším průměrem řetězových článků, nebo použít podložku.

#### 4.4.3. Vázání podvlečením

Vázací řetěz je provléknut nebo podvlečen pod břemennem, a pak je vázací část připojena přímo na závesní oči nebo hák zdvihačího zařízení. Všeobecně tento způsob si vyzdaje dvou nebo vícepramenný vázací řetěz a není vhodný pro břemena, která využíají aby byla limto způsobem současně svázaná. Kde to dovolí tvar břemene, může být použit jednopramenný vázací řetěz za předpokladu, že vázací řetěz prochází břemennem přímo nad téžitěm břemene.

Vázání podvlečením




#### 4.4.5. Vázání podvlečením

Při použití konstrukce se zkracovacími členy je třeba zkracovat jen ten pramen řetězu, který je uchycen na stejném spojovacím členu (přechodníku), jako je uchycen zkracovací člen. Nedodržením tohoto pravidla by došlo k přetížení některého prvku závěsu (spojuvacího člena nebo přechodníku) a tím i k možné havárii závěsu! Správný a špatný způsob zavěšení zkracovacím členem je uveden na obrázku 6.


SPRÁVNĚ




ŠPATNĚ



Vázání s pomocí zkracovacích členů



Vázací řetěz  
ve styku s řetězem




#### 4.6. BEZPEČNOST ZDVIHÁNÍ



Před zdvívánjem zdvívání je třeba zajistit, aby se břemeno nepohnulo a následně nevysmeklo z vázacího řetězu, nebo aby něco nebránilo jeho zdvívání. Břemeno musí být zdvíváno mírným tahem bez rázů. Rázům a trhavým pohybům je nutné se vyvarovat i při připravě a ukládání. Při rázech vznikají velké dynamické síly, které zvyšují napětí v řetězu. V důsledku toho může dojít k poškození vázacího řetězu nebo břemene nebo oboují. Ostré hrany tvrdého materiálu mohou ohnout nebo poškodit články řetězu, nebo o napak řetěz může poškodit břemeno následkem velkého tlaku v místě styku. Ostré hrany břemene musí být vždy chráněny např. dřevěnými špalky. Za ostrou hranu u břemene je považováno, je-li její polomér "r" menší než průměr řetězového článku "d". U sportovních případů je lépe zvolit vázací řetěz s větším průměrem řetězových článků, nebo použít podložku.

Zatlížení je možno považovat za symetrické při dodržení všech následujících podmínek:


- břemeno má menší hmotnost než 80% vyznačené nosnosti;
- úhly všech pramenů vázacího řetězu ke svíslici nejsou menší než 15°;
- úhly všech pramenů vázacího řetězu ke svíslici se nacházejí nelíši o více než 15°. Jestliže nejsou splněny všechny uvedené parametry, je třeba zatlížení považovat za nesymetrické;
- v případě tří- a čtyřpramenných vázacích řetězů se úhly v rovině úchytných bodů vzájemně nelíši o více než 15°. Jestliže nejsou splněny všechny uvedené parametry, je třeba zatlížení považovat za nesymetrické;
- nosnost břemene je vždy výšší než nosnost vázacího řetězu na polovinu.



Vícepramenné vázací řetězy – rozdělení břemene



Nesymetrické zatlížení



#### 4.8. UKLÁDÁNÍ BŘEMENE

Pro ukládání břemene musí být připraveno místo. Podklad musí mít odpovídající únosnost, bez kanálů, nerovností nebo potrubí, které by se mohly poškodit nebo zhorbit. K místu pro uložení musí být vhodný přístup, musí být dostatečné prostor, bez jakýchkoli překázk a osob. Pokud je to nutné pro uložení, tak se na podlahu uloží podložky ze dřeva nebo podobného materiálu, aby se zabránilo zachycení vázacího řetězu pod břemennem nebo po ochranu podlahy či břemene nebo pro zajištění stability břemene při jeho uložení. Břemeno se musí ukládat opatrně. Tam, kde hrozí nebezpečí zachycení vázacího řetězu pod břemennem, protože by mohlo dojít k jeho poškození. Před uvolněním řetězu je rozhoupání břemene se doporučuje použít při ukládání stabilizační lano. Je třeba zabránit zachycení vázacího řetězu pod břemennem, protože by mohlo dojít k jeho poškození. Toto je obvykle důležité, jestliže se jedná o více volných předmětů, které byly vázány podvlečením nebo na smyčku. Po uložení řetězu je třeba řetěz ručně sejmout. Vázací řetěz se nesmí vytahovat zdvihačím zařízením, protože ten se může zachytit a způsobit převržení břemene. Břemeno se nesmí přesouvat po vázacím řetězu, protože by mohlo dojít k poškození řetězu.